

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Papa Giovanni XXIII

**ASST PAPA GIOVANNI XXIII
PIAZZA OMS, 1 - 24127 BERGAMO (BG)**

PRESIDIO DI MOZZO

Relazione fotografica

Stato di fatto

COMMESSA	240208
CODICE DOCUMENTO	240208PAR001
REVISIONE	A
DATA	23/04/2024

REDATTO	-
APPROVATO	-

 **Questo documento è pensato per la stampa fronte-retro.**

A	23.04.2024	-	Prima Emissione
Rev	Data	Autore	Descrizione

Indice delle revisioni

Indice

1	INTRODUZIONE.....	4
1.1	Oggetto della relazione	4
2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	5
2.1	Stato di fatto	5

1 INTRODUZIONE

1.1 Oggetto della relazione

La presente relazione riporta lo stato di fatto dell'edificio tramite rilievo fotografico.

L'edificio in oggetto consiste nel Reparto di Riabilitazione specialistica dell'Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo.

In particolar modo nel Presidio di Mozzo, situato in Via del Coppo a Bergamo.

E' collocato in una zona pedecollinare nel territorio del Parco dei Colli di Bergamo, ad una distanza di circa 3 km dal Presidio Ospedaliero "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo.

L'edificio risale ai primi anni 50 e recentemente è stato oggetto di numerosi interventi di adeguamento sismico.

Per tali interventi la relazione sulle strutture è stata integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti.

2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2.1 Stato di fatto




Foto 1 - Vista aerea Presidio di Mozzo



Foto 2 – Vista accesso Presidio di Mozzo



Foto 3 – Vista ingresso



Foto 4 – Vista prospetto - oggetto di intervento




Foto 6 – Vista balcone terzo piano



Foto 7 – Vista balcone terzo piano